

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Лучегорский угольный разрез"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
АО "ЛУР"					
2/24. Начальник участка по-грузки ЖДЦ	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник УПП, начальник ОТиЗ, руководитель подразделения	
Участок горных работ № 3					
15/24. Машинист экскаватора (HITACHI EX 3600 № 14)	Вибрация(общ): Виброизоляция кабины, своевременная подтяжка креплений, устранение люфтов, зазоров вызывающих (увеличивающих) вибрацию	Снижение уровня вибрации	При выполнении ТО, ТР	Руководитель подразделения	
16/24. Машинист экскаватора (XCMG EX 2000 №11)	Вибрация(общ): Виброизоляция кабины, своевременная подтяжка креплений, устранение люфтов, зазоров вызывающих (увеличивающих) вибрацию	Снижение уровня вибрации	При выполнении ТО, ТР	Руководитель подразделения	
17/24. Машинист экскаватора (ЭР 1250 №3 (роторная стрела))	Вибрация(общ): Виброизоляция кабины, своевременная подтяжка креплений, устранение люфтов, зазоров вызывающих (увеличивающих) вибрацию	Снижение уровня вибрации	При выполнении ТО, ТР	Руководитель подразделения	
	Аэрозоли ПФД: Использовать средства защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ во вдыхаемом воздухе	Контроль за применением средств защиты органов дыхания	Руководитель подразделения	

	Шум: Улучшение акустических показателей экскаватора (устранение неисправности отдельных узлов и деталей, звукоизоляция кабины и источников шума)	Снижение уровня шума .	При выполнении ТО,ТР	Руководитель подразделения	
18/24. Машинист экскаватора (ЭР 1250 №3 (отвальная стрела))	Вибрация(общ): Виброизоляция кабины, своевременная подтяжка креплений, устранение люф-тов, зазоров вызывающих (увеличивающих) вибрацию	Снижение уровня вибрации	При выполнении ТО,ТР	Руководитель подразделения	
	Аэрозоли ПФД: Использовать средства защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ во вдыхаемом воздухе	Контроль за применением средств защиты органов дыхания	Руководитель подразделения	
	Шум: Улучшение акустических показателей экскаватора (устранение неисправности отдельных узлов и деталей, звукоизоляция кабины и источников шума)	Снижение уровня шума .	При выполнении ТО,ТР	Руководитель подразделения	
19/24. Помощник машиниста экскаватора (ЭР 1250 №3)	Аэрозоли ПФД: Использовать средства защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ во вдыхаемом воздухе	Контроль за применением средств защиты органов дыхания	Руководитель подразделения	
	Шум: Использовать средства защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Контроль за применением средств защиты органов слуха	Руководитель подразделения	
	Вибрация(общ): Виброизоляция кабины, своевременная подтяжка	Снижение уровня вибрации	При выполнении ТО,ТР	Руководитель подразделения	

	креплений, устранение люфтов, зазоров вызывающих (увеличивающих) вибрацию				
20/24. Бригадир на участках основного производства	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник УПП, начальник ОТиЗ, руководитель подразделения	
Участок горных работ № 5					
21/24. Помощник машиниста экскаватора (ЭР 1250 №5)	Аэрозоли ПФД: Использовать средства защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ во вдыхаемом воздухе	Контроль за применением средств защиты органов дыхания	Руководитель подразделения	
	Шум: Использовать средства защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Контроль за применением средств защиты органов слуха	Руководитель подразделения	
	Вибрация(общ): Виброизоляция кабины, своевременная подтяжка креплений, устранение люфтов, зазоров вызывающих (увеличивающих) вибрацию	Снижение уровня вибрации	При выполнении ТО, ТР	Руководитель подразделения	
22/24. Машинист экскаватора (Hyundai R1250-9 №15)	Шум: Использовать средства защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Контроль за применением средств защиты органов слуха	Руководитель подразделения	
	Вибрация(общ): Виброизоляция кабины, своевременная подтяжка креплений, устранение люфтов, зазоров вызывающих (увеличивающих) вибрацию	Снижение уровня вибрации	При выполнении ТО, ТР	Руководитель подразделения	
23/24. Электрогазосварщик	УФ-излучение: Контроль применения средств защиты от ультрафиолетового излучения (щиток сварщика	Защита от повышенного уровня ультрафиолетового излучения	Контроль за применением	Руководитель подразделения	

	или маска защитная со светофильтрами)		средств защиты		
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник УПП, начальник ОТиЗ, руководитель подразделения	
	Химический: Использовать средства защиты органов дыхания	Уменьшение воздействия вредного фактора	Контроль за применением средств защиты органов дыхания	Руководитель подразделения	
24/24. Слесарь-ремонтник	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник УПП, начальник ОТиЗ, руководитель подразделения	
	Химический: Использовать средства защиты органов дыхания	Уменьшение воздействия вредного фактора	Контроль за применением средств защиты органов дыхания	Руководитель подразделения	
25/24. Слесарь-ремонтник	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник УПП, начальник ОТиЗ, руководитель подразделения	
	Химический: Использовать средства защиты органов дыхания	Уменьшение воздействия вредного фактора	Контроль за применением средств защиты органов дыхания	Руководитель подразделения	
26/24. Бригадир на участках основного производства	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник УПП, начальник ОТиЗ, руководитель подразделения	
27/24. Машинист экскаватора (ЭКГ 10 № 16)	Вибрация(общ): Виброизоляция кабины, своевременная подтяжка	Снижение уровня вибрации	При выполнении ТО, ТР	Руководитель подразделения	

	креплений, устранение люфтов, зазоров вызывающих (увеличивающих) вибрацию				
	Аэрозоли ПФД: Использовать средства защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ во вдыхаемом воздухе	Контроль за применением средств защиты органов дыхания	Руководитель подразделения	
28/24. Помощник машиниста экскаватора (ЭКГ 10 № 16)	Аэрозоли ПФД: Использовать средства защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ во вдыхаемом воздухе	Контроль за применением средств защиты органов дыхания	Руководитель подразделения	
	Вибрация(общ): Виброизоляция кабины, своевременная подтяжка креплений, устранение люфтов, зазоров вызывающих (увеличивающих) вибрацию	Снижение уровня вибрации	При выполнении ТО,ТР	Руководитель подразделения	
Участок горной механизации					
29/24. Машинист бульдозера (6 разряда ТМ-10.11 ГСТ12 № 1 г/н 25 ВН 7076)	Шум: Улучшение акустических показателей бульдозера (устранение неисправности отдельных узлов и деталей, звукоизоляция кабины и источников шума)	Снижение уровня шума .	При выполнении ТО,ТР	Руководитель подразделения	
	Вибрация(общ): Виброизоляция кабины, своевременная подтяжка креплений, устранение люфтов, зазоров вызывающих (увеличивающих) вибрацию	Снижение уровня вибрации	При выполнении ТО,ТР	Руководитель подразделения	
30/24. Водитель автомобиля (КамАЗ 65225-53 (тягач-седельный) М 942 НО)	Шум: Использовать средства защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Контроль за применением	Руководитель подразделения	

			средств за-щите орга-нов слуха		
	Вибрация(общ): Виброизоляция ка-бины, своевременная подтяжка креплений, устранение люф-тов, за-зоров вызывающих (увеличиваю-щих) вибрацию	Снижение уровня вибра-ции	При выпол-нении ТО,ТР	Руководитель подразделения	
31/24. Водитель погрузчика (6 разряда (погрузчик одноковшовый VOLVO L 150H 25 ВО 1042))	Вибрация(общ): Виброизоляция ка-бины, своевременная подтяжка креплений, устранение люф-тов, за-зоров вызывающих (увеличиваю-щих) вибрацию	Снижение уровня вибра-ции	При выпол-нении ТО,ТР	Руководитель подразделения	
32/24. Машинист буровой ма-шины (БМ-205-Д № 25 ВО 1015)	Шум: Улучшение акустических по-казателей буровой машины (устра-нение неисправности отдельных уз-лов и деталей, звукоизоляция ка-бины и источников шума)	Снижение уровня шума .	При выпол-нении ТО,ТР	Руководитель подразделения	
	Вибрация(общ): Виброизоляция ка-бины, своевременная подтяжка креплений, устранение люф-тов, за-зоров вызывающих (увеличиваю-щих) вибрацию	Снижение уровня вибра-ции	При выпол-нении ТО,ТР	Руководитель подразделения	
	Аэрозоли ПФД: Использовать сред-ства защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ во вдыха-емом воздухе	Контроль за примене-нием средств за-щите орга-нов дыха-ния	Руководитель подразделения	
33/24. Машинист бульдозера (SHANTUI DH46C3RS №10 г/н 25ВО7469)	Вибрация(общ): Виброизоляция ка-бины, своевременная подтяжка креплений, устранение люф-тов, за-зоров вызывающих (увеличиваю-щих) вибрацию	Снижение уровня вибра-ции	При выпол-нении ТО,ТР	Руководитель подразделения	
34/24. Водитель автомобиля (Тягач седельный SITRAK C7H)	Шум: Использовать средства за-щиты органов слуха	Снижение уровня шума	Контроль за примене-нием	Руководитель подразделения	

			средств за-щите орга-нов слуха		
	Вибрация(общ): Виброизоляция ка-бины, своевременная подтяжка креплений, устранение люф-тов, за-зоров вызывающих (увеличиваю-щих) вибрацию	Снижение уровня вибра-ции	При выпол-нении ТО,ТР	Руководитель подразделения	
Автоматранспортный цех					
Автоколонна I					
36/24. Водитель автомобиля (5 разряда МАЗ 650 128-570-000 № Н 948 НТ)	Вибрация(общ): Виброизоляция ка-бины, своевременная подтяжка креплений, устранение люф-тов, за-зоров вызывающих (увеличиваю-щих) вибрацию	Снижение уровня вибра-ции	При выпол-нении ТО,ТР	Руководитель подразделения	
37/24. Водитель автомобиля (БелАЗ 7513Д №85)	Вибрация(общ): Виброизоляция ка-бины, своевременная подтяжка креплений, устранение люф-тов, за-зоров вызывающих (увеличиваю-щих) вибрацию	Снижение уровня вибра-ции	При выпол-нении ТО,ТР	Руководитель подразделения	
38/24. Водитель автомобиля (БелАЗ 7530Г №24)	Вибрация(общ): Виброизоляция ка-бины, своевременная подтяжка креплений, устранение люф-тов, за-зоров вызывающих (увеличиваю-щих) вибрацию	Снижение уровня вибра-ции	При выпол-нении ТО,ТР	Руководитель подразделения	
39/24. Водитель автомобиля (БелАЗ 7530Г №25)	Вибрация(общ): Виброизоляция ка-бины, своевременная подтяжка креплений, устранение люф-тов, за-зоров вызывающих (увеличиваю-щих) вибрацию	Снижение уровня вибра-ции	При выпол-нении ТО,ТР	Руководитель подразделения	
40/24. Водитель автомобиля (БелАЗ 7530Г №26)	Вибрация(общ): Виброизоляция ка-бины, своевременная подтяжка креплений, устранение люф-тов, за-зоров вызывающих (увеличиваю-щих) вибрацию	Снижение уровня вибра-ции	При выпол-нении ТО,ТР	Руководитель подразделения	
41/24. Водитель автомобиля (БелАЗ 7530Г №27)	Вибрация(общ): Виброизоляция ка-бины, своевременная подтяжка	Снижение уровня вибра-ции	При выпол-нении ТО,ТР	Руководитель подразделения	

	креплений, устранение люфтов, зазоров вызывающих (увеличивающих) вибрацию				
42/24. Водитель автомобиля (БелАЗ 7530G №28)	Вибрация(общ): Виброизоляция кабины, своевременная подтяжка креплений, устранение люфтов, зазоров вызывающих (увеличивающих) вибрацию	Снижение уровня вибрации	При выполнении ТО,ТР	Руководитель подразделения	
43/24. Водитель автомобиля (БелАЗ 7530G №29)	Вибрация(общ): Виброизоляция кабины, своевременная подтяжка креплений, устранение люфтов, зазоров вызывающих (увеличивающих) вибрацию	Снижение уровня вибрации	При выполнении ТО,ТР	Руководитель подразделения	
44/24. Водитель автомобиля (БелАЗ 7530G №30)	Вибрация(общ): Виброизоляция кабины, своевременная подтяжка креплений, устранение люфтов, зазоров вызывающих (увеличивающих) вибрацию	Снижение уровня вибрации	При выполнении ТО,ТР	Руководитель подразделения	
45/24. Водитель автомобиля (БелАЗ 7530G №31)	Вибрация(общ): Виброизоляция кабины, своевременная подтяжка креплений, устранение люфтов, зазоров вызывающих (увеличивающих) вибрацию	Снижение уровня вибрации	При выполнении ТО,ТР	Руководитель подразделения	
46/24. Водитель автомобиля (БелАЗ 7530G №32)	Вибрация(общ): Виброизоляция кабины, своевременная подтяжка креплений, устранение люфтов, зазоров вызывающих (увеличивающих) вибрацию	Снижение уровня вибрации	При выполнении ТО,ТР	Руководитель подразделения	
47/24. Водитель автомобиля (БелАЗ 7530G №33)	Вибрация(общ): Виброизоляция кабины, своевременная подтяжка креплений, устранение люфтов, зазоров вызывающих (увеличивающих) вибрацию	Снижение уровня вибрации	При выполнении ТО,ТР	Руководитель подразделения	
48/24. Водитель автомобиля (БелАЗ 7530G №34)	Вибрация(общ): Виброизоляция кабины, своевременная подтяжка креплений, устранение люфтов, зазоров вызывающих (увеличивающих) вибрацию	Снижение уровня вибрации	При выполнении ТО,ТР	Руководитель подразделения	

49/24. Водитель автомобиля (БелАЗ 7530G №35)	Вибрация(общ): Виброизоляция кабины, своевременная подтяжка креплений, устранение люфтов, зазоров вызывающих (увеличивающих) вибрацию	Снижение уровня вибрации	При выполнении ТО,ТР	Руководитель подразделения	
52/24. Бригадир на участках основного производства	Вибрация(общ): Виброизоляция кабины, своевременная подтяжка креплений, устранение люфтов, зазоров вызывающих (увеличивающих) вибрацию	Снижение уровня вибрации	При выполнении ТО,ТР	Руководитель подразделения	
<i>Автоколонна 2</i>					
53/24. Водитель автомобиля (КамАЗ T2526 г/н M561CB)	Вибрация(общ): Виброизоляция кабины, своевременная подтяжка креплений, устранение люфтов, зазоров вызывающих (увеличивающих) вибрацию	Снижение уровня вибрации	При выполнении ТО,ТР	Руководитель подразделения	
54/24. Водитель автомобиля (КамАЗ T2526 г/н M512CB)	Вибрация(общ): Виброизоляция кабины, своевременная подтяжка креплений, устранение люфтов, зазоров вызывающих (увеличивающих) вибрацию	Снижение уровня вибрации	При выполнении ТО,ТР	Руководитель подразделения	
55/24. Водитель автомобиля (КамАЗ 43118 г/н У271РВ (топливозаправщик))	Вибрация(общ): Виброизоляция кабины, своевременная подтяжка креплений, устранение люфтов, зазоров вызывающих (увеличивающих) вибрацию	Снижение уровня вибрации	При выполнении ТО,ТР	Руководитель подразделения	
56/24. Водитель автомобиля (5 разряда Камаз УЗСТ 483В- 36 гос. № Т699 НО)	Вибрация(общ): Виброизоляция кабины, своевременная подтяжка креплений, устранение люфтов, зазоров вызывающих (увеличивающих) вибрацию	Снижение уровня вибрации	При выполнении ТО,ТР	Руководитель подразделения	
57/24. Машинист крана автомобильного (XCMG M 439 СК 125)	Вибрация(общ): Виброизоляция кабины, своевременная подтяжка креплений, устранение люфтов, зазоров вызывающих (увеличивающих) вибрацию	Снижение уровня вибрации	При выполнении ТО,ТР	Руководитель подразделения	
58/24. Машинист крана автомобильного (XCMG M 442 СК 125)	Вибрация(общ): Виброизоляция кабины, своевременная подтяжка	Снижение уровня вибрации	При выполнении ТО,ТР	Руководитель подразделения	

	креплений, устранение люфтов, зазоров вызывающих (увеличивающих) вибрацию				
59/24. Машинист крана автомобильного (КС-55732 Т 182 РМ125)	Вибрация(общ): Виброизоляция кабины, своевременная подтяжка креплений, устранение люфтов, зазоров вызывающих (увеличивающих) вибрацию	Снижение уровня вибрации	При выполнении ТО,ТР	Руководитель подразделения	
74/24. Водитель автомобиля (КамАЗ-43118 М 952СК125 (передвижная парообразующая установка ППУ-1600/100))	Вибрация(общ): Виброизоляция кабины, своевременная подтяжка креплений, устранение люфтов, зазоров вызывающих (увеличивающих) вибрацию	Снижение уровня вибрации	При выполнении ТО,ТР	Руководитель подразделения	
<i>Дренажный участок</i>					
<i>Группа по ремонту сетей тепловодоснабжения</i>					
75/24. Слесарь-ремонтник	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник УПП, начальник ОТиЗ, руководитель подразделения	
<i>Железнодорожный цех</i>					
<i>Ремонтное депо</i>					
80/24. Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник УПП, начальник ОТиЗ, руководитель подразделения	

Начальник СПБ и ОТ

(должность)

Круглов Павел Александрович

(Ф.И.О.)